

事 務 連 絡  
平成 2 1 年 7 月 3 0 日

各都道府県消防主管部（課） 殿  
東京消防庁・各指定都市消防本部 殿

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課

はしご車のアウトリガー外箱の不具合に係る情報提供及び点検の実施について

このたび、はしご車のアウトリガー外箱に亀裂が発生する不具合が複数の車両で発見されました。状況等については、下記のとおりです。

貴都道府県の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、情報提供をお願いいたします。

なお、各消防本部におきましては、モリタ社製のはしご車等を所有している場合は、別添の要領にてアウトリガー外箱を自ら点検してください。

また、異常が認められる場合は、モリタ社への連絡を実施してください。

#### 記

- 1 不具合発生車両  
モリタ社製はしご車（平成 8 年から平成 1 1 年制作車両） 6 台
- 2 発見場所  
東京都及び佐賀県
- 3 不具合発生概要  
はしご車のアウトリガーを全張り出しにしてジャッキを設定したとき、アウトリガーの内箱と外箱が接触している位置（外箱の補強板溶接部）に亀裂が発生したものの。
- 4 原因  
調査中
- 5 各消防本部での点検対象車両  
モリタ社製の全ての年代の次の車両  
(1) はしご車  
(2) 高所放水塔車等のアウトリガーを装備している車両

6 各消防本部での点検要領  
別添のとおり

7 異常が認められた場合の連絡先  
株式会社モリタ 品質保証部 検査課  
電話 079-568-7938

事務担当

消防庁 消防・救急課 警防係

勇勢係長 堀田事務官


〒100-8927 東京都千代田区霞が関2-1-2

電話 03-5253-7522 (直通)

FAX 03-5253-7532

## はしご車のアウトリガー外箱の点検要領

- 1 対象車両  
モリタ社製の全ての年代の次の車両
  - (1) はしご車
  - (2) 高所放水塔車等のアウトリガーを装備している車両
- 2 点検場所  
アウトリガー外箱の補強板溶接部周辺（下図参照）
- 3 点検方法  
アウトリガー・ジャッキを最大張り出しで設定し、アウトリガー外箱を車両下部から目視にて点検し、補強板溶接部に亀裂、ひび割れ等が発生していないか確認してください。



アウトリガー外箱の写真  
(車両下部から見た写真)