

事 務 連 絡
平成22年9月15日

各都道府県消防主管部（課） 殿

消防庁消防・救急課

はしご自動車等の不具合に係る情報提供について

上記のことについては、平成22年8月6日付事務連絡において情報提供したところですが、この度、別添のとおり株式会社モリタから不具合が発生した原因及び今後の対策について報告がありましたので、下記のとおり連絡します。

つきましては、貴都道府県の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、情報提供するとともに、シャシ製造メーカーによる対策が講じられるまでの間、当該車両の日常点検の徹底等について十分配慮されるよう御連絡をお願いします。

記

1 該当車両

- | | |
|---------------|--|
| (1) 艤装メーカー | 株式会社モリタ |
| (2) シャシ製造メーカー | 日野自動車株式会社 |
| (3) 製造期間 | 平成3年から平成22年 |
| (4) 型式 | PR型消防自動車
(前輪1軸、後輪2軸で最後軸がシングルタイヤの車両) |

2 不具合の原因

PR型消防自動車の最後輪のブレーキドラムカバーのシール性不良により、ブレーキドラム内に水が侵入・発錆したため、ブレーキライニングがブレーキドラムに貼り付き、ブレーキが解除不能となり車輪の引き摺りに至ったもの。

3 シャシ製造メーカーが実施する対策等

- (1) 平成3年から平成22年に製造された387台に対して、平成22年10月中旬ごろ国土交通省にリコールの届出をする予定
- (2) リコール届出後、各消防本部に改修実施日等について連絡を行う予定
- (3) 本件に関連して、株式会社モリタが平成22年8月6日付で該当消防本部あてに日常点検等に関するお願いを送付しているところ。

事務担当

消防庁 消防・救急課 警防係

勇勢係長 堀田事務官

〒100-8927 東京都千代田区霞が関2-1-2

電話 03-5253-7522 (直通)

FAX 03-5253-7532

E-mail keibou@ml.soumu.go.jp

別 添

品報10-062
平成22年9月13日

総務省 消防庁
消防・救急課 様



PR型消防車の後後輪に係る報告

拝啓 時下益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別のお引き立てを賜わり、ありがたくお礼申し上げます。
今般、弊社と日野自動車株式会社が共同開発しました梯子車等の後後輪の制動装置に不具合が発生した件について、下記の通りご報告申し上げますので、ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。 敬具

記

1. 調査結果 左後後輪ドラムカバーのシール性不良により、ブレーキドラム内に水が浸入・発錆しライニングの貼り付き、車輪引き摺りに至ったものと判断します。
2. 改修車両 シヤシ型式 PR型消防自動車
製造年度 1991年度以降製作車両
対象車両数 387台
3. 改修内容 水密性向上の為、ドラムカバーの形状の変更等。
4. 改修予定日 平成22年10月中旬より開始予定。
備考：リコール処置
5. 改修方法 日野自動車の各ディーラーより、各消防様にご連絡を行い、実施日・実施場所・実施時間等を打合わせの上決定する。

以 上