

事務連絡  
平成25年1月24日

各都道府県消防防災主管部（局） 御中

消防庁消防・救急課

はしご自動車、屈折はしご自動車の姿勢制御装置の  
不具合に係る情報提供について

上記のことについて、はしご自動車、屈折はしご自動車に搭載されている姿勢制御装置（ジャイロテーブル）において、斜板を固定するロックシリンダーの組立ボルトが脱落することにより、不具合が発生する恐れがある事案が判明しましたので、下記のとおり情報提供します。

つきましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し情報提供するとともに、メーカーによる対策が実施されるまでの間の運用について、十分配慮されるよう御連絡をお願いします。

記

1 該当のはしご消防自動車、屈折はしご自動車

(1) 艀装メーカー 株式会社モリタ

(2) 艀装型式 MLE系、MLF系、MLG系、MLJ系、MSC系

(3) 製造年 2003年～2012年

※上記のうち、過去に株式会社モリタテクノスによるオーバーホールを実施しているもの、今回の不具合発生に伴う株式会社モリタによる点検を既に終えているものは除く。

2 不具合の内容

姿勢制御装置（ジャイロテーブル）の斜板を固定するロックシリンダーの組立ボルトが脱落し、ロックシリンダーが正常に機能しなくなる事例があったもの。

3 メーカーによる対策等

別添1のとおり。

なお、該当車両を保有する消防本部等に対しては、株式会社モリタから、点検実施日時等について連絡される予定です。

4 メーカーによる点検実施までの留意点

別添2の姿勢制御装置（ジャイロテーブル）の点検要領によりロックシリンダーの組立ボルトの有無を確認し、組立ボルトが無い場合には運用を停止するとともに早急に点検要領に記載の連絡先に連絡をしてください。

【事務担当】

消防庁消防・救急課

警防係 橋本事務官

TEL 03-5253-7522

FAX 03-5253-7532

E-mail keibou@ml.soumu.go.jp

品連 13-005  
平成 25 年 1 月 24 日

総務省 消防庁  
救急・消防課 殿

株式会社 **モリタ**  
品質保証部

## はしご車（作業車含む）の姿勢制御装置の点検と自主改善について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて標記の件、弊社製はしご車（作業車含む）に搭載しております姿勢制御装置（ジャイロテーブル）と同一構造の装置において、不具合事例が発生致しました。

つきましては至急点検を実施し、不具合の恐れが確認された車両は、下記のとおり自主改善を実施致したく、ご連絡申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 点検対象車両（対象リスト参照願います。）

台 数：131 台

艀装型式：MLE 系、MLF 系、MLG 系、MLJ 系、MSC 系

製造年：2003 ～ 2012 年

※上記のうち、過去に株式会社モリタテクノスによるオーバーホールを実施しているもの、今回の不具合発生に伴う株式会社モリタによる点検を既に終えているものは除く。

#### 2. 点検内容

- (1) 対象車リストの 131 台の車両配備先に弊社点検担当者が訪問し、該当部位の点検作業を行います。
- (2) 点検作業時間は 1 台あたり約 30 分を予定しております。
- (3) 点検作業中における車両の運用停止は不要です。

#### 3. 自主改善の改修内容

- (1) 点検の結果、該当部位に不具合の恐れが確認された場合は、直ちに弊社より改修作業者を現地へ派遣し、改修作業を実施いたします。
- (2) 改修作業は遅くとも、点検日の翌日中迄には完了する体制をとっております。

#### 4. 点検および改修予定

- (1) 平成 25 年 1 月 22 日より点検を開始しております。
- (2) 今回不具合が発生した部品と同じロットを使用していた 13 台につきましては点検が完了しております。
- (3) 点検対象台数の 131 台は 27 日（日）までにほとんどの点検を完了させる計画としております。


#### 5. 連絡等 該当する消防様への点検日は弊社より既にご連絡をさせて頂いております。

[添付ファイル]：姿勢制御装置（ジャイロテーブル）の点検作業要領書 1 部

以上


## 姿勢制御装置（ジャイロテーブル）の点検要領

〔姿勢制御装置（ジャイロテーブル）搭載車両の外観〕



〔点検方法〕


- (1) 照明器具（ライト等）を持って、車両後輪付近より姿勢制御装置（ジャイロテーブル）の底部を確認できる位置に移動してください。



- (2) 点検対象部品（ロックシリンダー）の位置を確認してください。  
点検対象部品の周囲は車両型式により異なる場合があります。



- (3) 点検対象部品（ロックシリンダー）の単体外観を参考に点検部位を確認してください。



**点検部位** 赤矢印部のボルト4本の有無を確認してください。

**点検部位** 点検対象部品は1台あたり2個です。

**点検部位** 合計8本のボルトの有無を確認してください。

点検の結果、異常がある場合は、車両の製造番号（P\*\*\*\*\*）をお控えのうえ、次の連絡先までご連絡お願い致します。

[連絡先・問合せ先]

株式会社モリタ 品質保証部

TEL 079-568-7871 月～金（9：00～17：00）

株式会社モリタ 三田工場守衛室

TEL 079-568-7854 （上記以外の時間帯）

以上  
〔品連 13-007〕

## 姿勢制御装置点検リスト

2013/1/24

株式会社モリタ  
品質保証部

No.	製番	納入先	都道府県	機種	年度
1	P00000301	西尾市	愛知	MLJSH535W	2007
2	P00000270	丹羽広域	愛知	MLJSH530S	2007
3	P00100065	愛知県消防学校	愛知	MSC25	2011
4	P00000374	江南市	愛知	MLJSH535S	2009
5	P00000431	春日井市	愛知	MLFL645R	2010
6	P00000484	小牧市	愛知	MLFH540R	2010
7	P00000180	常滑市	愛知	MLJH535S	2005
8	P00000397	西春日井広域	愛知	MLJSD530S	2009
9	P00100035	大府市	愛知	MSB20	2008
10	P00100064	知多市	愛知	MSC25	2011
11	P00000184	知多中部広域	愛知	MLJSH530S	2005
12	P00000194	知多中部広域	愛知	MLFH540R	2005
13	P00100043	田原市	愛知	MSC25	2009
14	P00100019	東海市	愛知	MSB20	2006
15	P00000430	尾張旭市	愛知	MLGS540W	2010
16	P00000332	豊橋市	愛知	MLJSH530W	2008
17	P00000228	豊田市	愛知	MLJSH530W	2006
18	P00000341	豊田市	愛知	MLJSH535W	2008
19	P00100050	秋田市	秋田	MSC25	2010
20	P00000494	由利本荘市	秋田	MLLAH535W	2011
21	P00100027	白山石川広域事務組合	石川	MSC25	2007
22	P00000390	金沢市	石川	MLJSH535W	2009
23	P00000154	今治地区	愛媛	MLE315W	2004
24	P00000566	西条市消防本部	愛媛	MLLAH5-35W	2012
25	P00000471	八幡浜地区	愛媛	MLLAH530W	2010
26	P00100030	堺市高石市	大阪	MSA25	2007
27	P00000533	伊丹市消防局	大阪	MLLAH5-35W	2012
28	P00000504	堺市消防局	大阪	MLFL645R	2011
29	P00000519	丸亀市	香川	MLLAH535S	2011
30	P00000161	高松市	香川	MLJS530S	2004

株式会社モリタ  
品質保証部

No.	製番	納入先	都道府県	機種	年度
31	P00000143	三豊地区広域	香川	MLE315R	2004
32	P00100060	阿久根地区	鹿児島	MSC25	2011
33	P00100048	薩摩川内市	鹿児島	MSC25	2009
34	P00000457	座間市	神奈川	MLE315W	2010
35	P00000232	神奈川県消防学校	神奈川	MLFH535R	2006
36	P00000521	相模原市	神奈川	MLLA535W	2011
37	P00000473	大和市	神奈川	MLE315W	2010
38	P00000466	藤沢市	神奈川	MLF540R	2010
39	P00000358	乙訓	京都	MLJSH535W	2008
40	P00000193	京都中部広域	京都	MLE315W	2005
41	P00000509	八幡市	京都	MLLAH530W	2011
42	P00000273	桐生市	群馬	MLJSH535W	2007
43	P00000310	伊勢崎市	群馬	MLE315W	2007
44	P00000235	高崎市等広域	群馬	MLE315R	2006
45	P00000394	高崎市等広域	群馬	MLJSH530W	2009
46	P00000196	太田市	群馬	MLFH540R	2005
47	P00000164	大田地区	群馬	MLJSH530S	2004
48	P00000385	湖南広域	滋賀	MLJSH535S	2009
49	P00000340	彦根市	滋賀	MLJSH530W	2008
50	P00000269	沼津市	静岡	MLJSH535W	2007
51	P00100029	浜松市	静岡	MSC25	2007
52	P00100034	伊東市	静岡	MSC25	2008
53	P00000339	静岡市	静岡	MLFH540R	2008
54	P00100021	浜松市	静岡	MSC25	2006
55	P00000536	浜松市消防局	静岡	MLLH5-40S	2012
56	P00000135	富士宮市芝川町	静岡	MLJSH530W	2004
57	P00000522	隠岐広域消防組合	島根	MLE315R	2011
58	P00000272	八千代市	千葉	MLFH540R	2007
59	P00000355	浦安市	千葉	MLF540R	2008
60	P00100031	鎌ヶ谷市	千葉	MSC25	2008

株式会社モリタ  
品質保証部

No.	製番	納入先	都道府県	機種	年度
61	P00000346	習志野市	千葉	MLFH540R	2008
62	P00000166	成田市	千葉	MLGS540W	2004
63	P00000231	千葉市	千葉	MLJS530W	2006
64	P00000472	千葉市	千葉	MLJS530W	2010
65	P00100037	千葉市	千葉	MSB20(改)	2008
66	P00000165	船橋市	千葉	MLJSH530S	2004
67	P00000483	船橋市	千葉	MLE315R	2010
68	P00000156	柏市	千葉	MLE3-15R	2004
69	P00000573	柏市消防局	千葉	MLLAH5-35W	2012
70	P00000379	八千代市	千葉	MLF430R	2009
71	P00000127	野田市	千葉	MLJH535S	2004
72	P00000274	日光市	栃木	MLJSH535W	2007
73	P00000227	宇都宮市	栃木	MLJSH535W	2006
74	P00000381	宇都宮市	栃木	MLGS540W	2009
75	P00000481	宇都宮市	栃木	MLE315W	2010
76	P00100044	大田原地区	栃木	MSC25	2009
77	P00000280	鳥取県東部広域	鳥取	MLF425R	2007
78	P00100042	高岡市	富山	MSC25	2009
79	P00000190	小矢部市	富山	MLFH425R	2005
80	P00000267	平戸市	長崎	MLF425R	2007
81	P00000532	県央地域広域市町村圏組合	長崎	MLLAH5-35W	2012
82	P00000542	県央地域広域市町村圏組合	長崎	MLF3-20R	2012
83	P00000535	長崎市消防局	長崎	MLLAH5-30W	2012
84	P00000282	佐久広域	長野	MLJSH535W	2007
85	P00000544	上田地域広域連合消防本部	長野	MLE3-15W	2012
86	P00000137	阿賀野市	新潟	MLF425R	2004
87	P00000501	燕・弥彦総合事務組合	新潟	MLLAH535W	2011
88	P00000206	新潟市	新潟	MLF425R	2005
89	P00000454	柏崎市	新潟	MLE315R	2010
90	P00000380	たつの市	兵庫	MLE315R	2009

株式会社モリタ  
品質保証部

No.	製番	納入先	都道府県	機種	年度
91	P00000233	にしたか	兵庫	MLF425R	2006
92	P00000225	西宮市	兵庫	MLJS535S	2006
93	P00000453	西宮市	兵庫	MLLAH535W	2010
94	P00000464	赤穂市	兵庫	MLJSH535W	2010
95	P00000372	尼崎市	兵庫	MLJS535W	2009
96	P00000525	宝塚市	兵庫	MLE315R	2011
97	P00000245	広島市	広島	MLF425R	2006
98	P00000508	若狭消防組合	福井	MLLAH530W	2011
99	P00000281	飯塚地区	福岡	MLJSH530W	2007
100	P00000455	久留米広域	福岡	MLE315W	2010
101	P00000456	久留米広域	福岡	MLE315W	2010
102	P00000343	筑紫野太宰府	福岡	MLFH535R	2008
103	P00000554	八女地区消防組合	福岡	MLL4-30W	2012
104	P00000337	飯塚地区	福岡	MLE315W	2008
105	P00000242	札幌市	北海道	MLJSH530S	2006
106	P00000401	札幌市	北海道	MLFH430R	2009
107	P00100059	札幌市消防局	北海道	MSC25	2011
108	P00100058	帯広市	北海道	MSC25	2011
109	P00000345	網走地区	北海道	MLJSH535S	2008
110	P00000420	伊賀市	三重	MLJSH530S	2009
111	P00000395	伊勢市	三重	MLJSH535W	2009
112	P00100061	三重紀北消防組合	三重	MSC25	2011
113	P00000414	鳥羽市	三重	MLJSH530W	2009
114	P00100049	新宮市	和歌山	MSC25	2010
115	P00100047	田辺市	和歌山	MSC25	2009
116	P00000393	和歌山市	和歌山	MLF425R	2009
117	P00000553	和歌山市消防局	和歌山	MLLA5-35W	2012
118	P00000230	つくば市	茨城	MLE315W	2006
119	P00100020	鹿島南部消防事務組合	茨城	MSA25K-1	2006
120	P00000153	水戸市	茨城	MLJSH530S	2004

株式会社モリタ  
品質保証部

No.	製番	納入先	都道府県	機種	年度
121	P00000283	うるま市	沖縄	MLJSH535W	2007
122	P00000367	豊見城市	沖縄	MLJSH535W	2008
123	P00000147	宇城広域	熊本	MLJSH530S	2004
124	P00000176	熊本市	熊本	MLFL645R	2005
125	P00000327	佐賀広域	佐賀	MLGS540W	2008
126	P00000138	弘前地区	青森	MLJSH530S	2004
127	P00000155	徳島中央広域	徳島	MLJH535S	2004
128	P00000276	生駒市	奈良	MLFH540R	2007
129	P00000183	大和郡山市	奈良	MLFH540R	2005
130	P00000152	奈良市	奈良	MLJSH530S	2004
131	P00000333	奈良市	奈良	MLJSH535S	2008