

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
リコール対策室  
TEL 03-5253-8111 内線 42353  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月19日

リコール届出番号	2624	リコール開始日	平成22年10月20日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキドラムカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後後軸のブレーキドラムカバーのシール性が不足しているため、雨水等がブレーキドラム内に浸入し、長時間、駐車ブレーキをかけた状態において、錆によりブレーキドラムとブレーキライニングが貼りつく場合がある。そのため、最悪の場合、駐車ブレーキを解除してもブレーキがロックした状態になり、タイヤを引き摺り、タイヤがバーストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキドラムカバーを対策品と交換する。		
不具合件数	3 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2624のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	U-PR2FNAF	—	玉[44]2365玉 平成2年 2月 1日	1	
			静[52]2262静 平成3年 9月15日	1	
			千「43」2217千 平成3年10月15日	1	
			奈[65]29奈 平成3年11月15日	1	
			賀[64]212賀 平成3年12月15日	1	
			玉「44」2385玉 平成3年12月15日	1	
			千「43」2349千 平成3年12月15日	1	
			崎[96]214崎 平成3年12月15日	1	
			口[75]272口 平成4年 5月27日	1	
			神[42]211266神 平成4年 6月12日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
日野	U-PR2FNAF	—	京[62]2182京 平成4年 6月10日	1		
			大[61]21421大 平成4年 6月23日	1		
			千「43」2211千 平成4年 6月26日	1		
			大[61]21441大 平成4年 7月 2日	1		
			本[94]229本 平成4年 7月 8日	1		
			大[61]21525大 平成4年 7月14日	1		
			群[46]2121群 平成4年 7月16日	1		
			静[52]2185静 平成4年 7月17日	1		
			児[97]2152児 平成4年 7月27日	1		
			新[31]2220新 平成4年 7月30日	1		
			玉[44]324玉 平成4年 8月 4日	1		
			玉[44]21374玉 平成4年 8月19日	1		
			島[22]321島 平成4年 8月24日	1		
			新[31]321新 平成4年 9月 1日	1		
			児[97]2156児 平成4年 9月 8日	1		
			大[61]3119大 平成4年 9月16日	1		
			千[43]329千 平成4年 9月18日	1		
			千[43]3120千 平成4年 9月21日	1		
			手[23]31手 平成4年 9月25日	1		
			大[61]3182大 平成4年10月 2日	1		
			宮[21]317宮 平成4年10月 7日	1		
			媛[83]312媛 平成4年10月13日	1		
			PR2FNA-10001～PR2FNA-10073 平成4年 4月17日～平成7年 1月12日	62		
			KC-PR4FPDF	PR4FPD-10001～PR4FPD-10158 平成7年 5月25日～平成11年12月24日	136	
			KL-PR4FPHF	PR4FPH-10001～PR4FPH-10063 平成12年 2月 5日～平成14年 9月13日	46	
				PR4FPH-50015～PR4FPH-50027 平成15年 2月19日～平成15年 8月 7日	13	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	PK-PR2PPWF	—	PR2PPW-10015～PR2PPW-10063 平成16年 5月14日～平成18年 8月 1日	42	
	BDG-PR1APYF		PR1APY-10015～PR1APY-12013 平成19年 5月17日～平成22年 2月 3日	53	
	(計 6 型式)	(計 2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成2年 2月 1日～平成22年 2月 3日	(計 384 台)	