

最近の防災製品事故情報（防災製品PLセンター速報）

防災製品PLセンターが収集した消防隊用車両・装備品に係る最新の事故情報（平成20年9月1日から平成24年3月13日までの受付分）をお知らせします。

ここでの情報は速報情報ですので、今後の追加情報、事故調査の進展等により内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合には、情報を削除することがあります。

受付日	製品名	発生日 発生時刻	内 容	被害状況		発生場所 都道府県名	備考
				物的被害	人的被害		
2012/3/13	消防車両用バッテリー	2012/3/9 16:00	定期点検中、車両用バッテリーの配線カバーが、溶融	現物修理	なし	大阪	No. 353
2012/3/9	軽量二焦点型可搬式投光器	2012/1/20 8:40	電源信号器内の電源トランス駆動IC回路が発熱し保護用温フェーズが作動することにより投光器のランプが点灯しない	現物修理	なし	東京都	No. 352
2012/3/2	クレーン	2012/2/7 15:00	クレーン制御ユニットの表示パネルが高圧洗浄により損傷・浸水し、基板が錆びたため、アウトリガの手動操作中に、ブームが回転し、運転キャブ側面に接触	現物修理	なし	埼玉	No. 351
2012/1/31	eノズルフォルダー	2011/4	「呼び40e-ノズルフォルダー」と「呼び40がんタイプノズル」の接続部に無理な負荷が掛かると、離脱	現物修理	なし	大阪	No. 350
2011/10/3	消防用積載梯子設備	2011/8/30 11:00	3連梯子を伸梯する際に、3連目と2連目が同時に伸梯され、伸梯中2連目が落下	現物修理	なし	北海道	No. 349
2011/9/29	消防自動車	2011/9/20	シャシフレームとサブフレームを固定するボルトの欠落	現物修理	なし	愛知県	No. 348
2011/9/21	消防自動車	2011/9/14 9:00	積載はしごのステー部分と梯体はしご長さ検出部チェーン固定金具が、梯体縮梯時に接触したため、同チェーンが切断及び同固定金具が破損し、梯体が伸縮不能	現物修理	なし	愛知県	No. 347
2011/9/13	ハシゴ付消防車	2011/9/9	はしご先端屈折部分は屈折していないにも係らず、基部モニターにはしご先端屈折角度が異常数値を示し、操作不能	現物修理	なし	愛知県	No. 346
2011/8/11	消防ポンプ自動車	2011/7/19 10:50	後部ボデーをシャシフレームに取付けしている型鋼の左右が切断したことにより、ボデー各部が変形	現物修理	なし	埼玉県	No. 345
2011/8/11	屈折車	2011/8/10 21:50	バスケット上部保護枠の溶接部分が折損	現物修理	なし	北海道	No. 344
2011/8/9	救急自動車	2011/7/29 22:14	イグニッションキーのコネクタ部分の樹脂が一部溶融炭化したことにより、エンジンが始動不能	現物修理	なし	愛知	No. 343
2011/8/8	救急自動車	2011/6/6 4:00	救急出動中、リヤヒーターのスイッチが作動せず、リヤヒーターが使用不能	現物修理	なし	北海道	No. 342
2011/8/4	除細動器	2011/8/3 13:00	エネルギーチェッカーを用いた点検中、ディスプレイに波形が表示されない	なし	なし	長野	No. 341

2011/8/3	消防ポンプ自動車	2011/5/13 14:55	停車中、動力伝達装置の故障により、走行不能。 トランスミッション交換後、再度走行不能（バックギアに入らないため）	現物修理	なし	北海道	No. 340
2011/7/20	救急自動車のタイヤ	2010/6/16, 2011/6/13	駐車中及び走行中、タイヤがバースト	現物破損	なし	福岡	No. 339
2011/7/4	エクステンジストレッチャー	2011/6/25	メインフレームのクロスチューブが破断し、高さ調整が不能	現物修理	なし	大阪	No. 338
2011/6/9	ハシゴ付消防車	2011/5/10	はしご作動油タンクの溶接部からの油漏れ	現物修理	なし	愛知	No. 337
2011/6/6	ハシゴ付消防車	2011/4	バスケットに設置の自動安全停止装置の超音波センサが誤作動	現物修理	なし	愛知	No. 336
2011/5/31	ハシゴ付消防車	2011/5/28 16:30	バスケット及びサーチライト取付部に亀裂	現物破損	なし	北海道	No. 335
2011/5/20	車両	2011/5/18 15:10	走行中、右後輪のタイヤがバースト	現物破損	なし	福岡	No. 334
2011/5/9	空気呼吸器	2011/3/10	ピンの外れにより中圧ホースが外れ、使用不能	現物破損	なし	愛知	No. 333
2011/4/22	スタンドパイプ	2011/4/19 11:00	消火栓スタンドパイプのシメ輪に亀裂。ツメが脱落	現物破損	なし	沖縄	No. 332
2011/4/22	動力消防ポンプ	2011/3/7 18:47	可搬式小型ポンプからガソリンが漏洩し、可搬式小型ポンプ等が焼損	現物破損	なし	神奈川	No. 331
2011/3/28	ハシゴ付消防車	2011/3/17 9:30	アウトリガ用電磁切替え弁の作動不良	現物破損	なし	兵庫県	No. 330
2011/3/23	高規格救急自動車	2010年12月 ～2011年3月	3台の左側車幅灯が納車3ヵ月で10回以上球切れ	現物破損	なし	埼玉	No. 329
2011/3/9	除細動器	2011/3/9 6:18	モニター画面にエラー表示がなされ使用不能	現物修理	なし	和歌山	No. 328
2011/3/4	除細動器	2011/2/9 8:30	モニター画面にエラー表示がなされ使用不能	現物修理	なし	静岡	No. 327
2011/2/23	消防用ホース	2011/2/14 11:56	アルミリングが破損し、オス金具が離脱	現物破損	なし	埼玉	No. 326
2011/2/18	高規格救急自動車	2011/2/13 19:50	ストレッチャーのスロープ収納固定金具が脱落	現物破損	なし	大阪	No. 325
2011/2/16	ポンプ車	2011/1/21 8:30	フライホイールP T O部の駆動ギアかみ合わせ不良	現物破損	なし	広島	No. 324
2011/2/3	スタンドパイプ	2011/1/25 16:05	カップリング部が破損し飛散	現物破損	なし	福岡	No. 323
2011/1/31	ポンプ車	2010/12/15 14:30	電磁多板クラッチ内フライホイールP T Oギアが破損	現物破損	なし	山口	No. 322

2011/1/31	はしご付消防自動車	2010/9/30	補助ポンプ内に水が溜まり、動作不良	現物破損	なし	愛知	No. 321
2011/1/26	はしご付消防自動車	2010/9/29	伸縮ワイヤープーリーのベアリングローラー組付け間違いにより、軸とベアリングが固着	現物破損	なし	愛知	No. 320
2011/1/21	高規格救急自動車	2010/12/16 14:50	通常走行中にエアコンのコンプレッサーが破損し走行不能	現物修理	なし	広島	No. 319
2011/1/18	はしご付消防車	2011/1/12 16:40	梯子支持ボルトの下端付近が破断し脱落	現物破損	なし	神奈川	No. 318
2011/1/7	小型消防ポンプ	2010/10	燃料タンクニップル部に亀裂	現物修理	なし	東京	No. 317
2011/1/5	除細動器	2010/12/29 22:56	取手取り付け部分が破損	現物修理	なし	福岡	No. 316
2011/1/4	消防自動車搭載電動ウインチ	2010/12/6 9:30	ワイヤーフックとセイフティースイッチ裏の配線部分がショートし、ワイヤーが溶断	現物修理	なし	神奈川	No. 315
2010/12/8	差込み式管鎗	2010/11/21 10:00	管鎗の受け金具が脱落	現物修理	なし	兵庫	No. 314
2010/11/11	ポンプ車	2010/11/10 10:50	ホースカー電動油圧昇降装置のロック不具合により、ホースカーの固定不能	現物修理	なし	京都	No. 313
2010/11/11	ポンプ車	2010/11/8 10:00	後部座席のストライカーの下部固定ねじが折損	現物修理	なし	岐阜	No. 312
2010/11/5	化学車	2010/10/26	後輪内側のリーフスプリングとシャーシーフレームを固定するUボルト先端が折損	現物修理	なし	神奈川	No. 311
2010/11/1	ポンプ車	2010/6/13 9:30	火災時にPTOスイッチをONにしても電磁クラッチが作動せず、非常用PTOスイッチをONにしても作動せず、放水不能	現物破損	なし	岐阜	No. 310
2010/10/27	送排風機	2010/8/14	運転中にプロペラ固定ボルトがゆるんで脱落し、プロペラの羽根を破損	現物破損	なし	大阪	No. 309
2010/10/19	救助工作車	2010/10/15 13:30	普通走行中にリーフスプリングが破損し落下	現物修理	なし	埼玉	No. 308
2010/10/8	三連はしご	2010/10/2 15:00	2段目掛金のガイドが一連目最上段の支かんにささり破損	現物修理	なし	滋賀	No. 307
2010/10/5	ポンプ車	2010/2/4 14:00	メインフレームにひび割れ	現物修理	なし	新潟	No. 306
2010/10/1	ポンプ車	2010/9/27 16:00	フレーム及びギ装ボディに亀裂	現物修理	なし	秋田	No. 305
2010/9/28	自動対外式除細動機	2010/9/12 14:09	心肺停止傷病者に対し電動ベッド上でパッドを装着したところ、アーチファクトを検出し解析不能	なし	なし	長野	No. 304
2010/9/24	救急自動車	2009/8/10	① パワーステアリングオイルの漏洩 ② エアコンの停止及び作動不良	現物修理	なし	埼玉	No. 303

2010/9/24	三連はしご	2010/8/29 15:00	掛金部の案内板（返し弁）の取り付け部が断裂し落下	現物修理	なし	兵庫	No. 302
2010/9/22	高規格救急自動車	2010/9/17 21:40	A Tミッション、トランスファーが故障 （初年度登録から14年9ヶ月経過。走行距離181,929 k m。）	現物修理	なし	愛媛	No. 301
2010/9/17	回転灯	2010/9/13 18:50	使用中の回転灯から異臭と発煙があり、その直後に消 灯	現物取替	なし	高知	No. 300
2010/9/14	三連はしご	2010/4/20	伸てい操作時、案内板が掛金ロックを外し、二連目は しごが落下	なし	なし	愛知	No. 299
2010/9/10	ポンプ車	2010/9月上旬	後部ボディが下がり、リアフェンダー部側面後部等に 歪	現物修理	なし	大阪	No. 298
2010/9/8	ポンプ車	2010/3/3 17:00	1) PTOアイドルギアの歯車破損 2) クランクシャフトPTOギアの歯車破損	現物取替	なし	福島	No. 297
2010/9/7	救助工作車	2010/9/2 15:00	発電機用シャフトの発電機側ユニバーサルジョイント の取り付けボルト2本が外れ、残りの2本が緩む	現物修理	なし	佐賀	No. 296
2010/9/2	伸縮水路付はしご車	2010/7/17 11:45	PTO作動不良及びエンジン始動不良	現物取替	なし	福岡	No. 295
2010/9/2	救急自動車	2010/8/30 16:30	急にブレーキの効きが悪くなる	現物修理	なし	北海道	No. 294
2010/9/1	高濃度酸素マスク	2010/8/23 17:50	通気管に穴が開いておらず酸素投与不能	現物返品	なし	高知	No. 293
2010/8/13	救助工作車	2010/8/11 12:00	前輪板バネが折損	現物破損	なし	奈良	No. 292
2010/7/29	はしご車	2010/7/23 9:10	走行時左後後輪ホイールがロック状態となり、タイヤ が破裂	現物破損	なし	石川	No. 291
2010/7/27	救助工作車	2010/6/3	ウィンチ操作をしていないのにウィンチドラムが回転 し、ワイヤーが巻き取られる	現物取替	なし	埼玉	No. 290
2010/7/15	水槽付消防ポンプ自動車	2010/7/4 9:30	消防ポンプ内部の低圧側羽車（インペラー）が損傷	現物破損	なし	奈良	No. 289
2010/7/7	消防用積載はしご （伸縮式3連）	2010/6/22 15:00	掛金部分のバネが破損	現物取替	なし	福岡	No. 288
2010/6/23	消防ポンプ自動車	2010/5/30 9:20	CAFS車両e-モニターの「液晶モニタ」誤表示及び「エ ラー音」発生	現物取替	なし	北海道	No. 287
2010/6/23	消防ポンプ自動車	2010/5/27 9:20	CAFS車両e-モニターの「液晶モニタ」誤表示	現物取替	なし	北海道	No. 286
2010/6/22	二つ折りはしご積載装置	2010/5/9 9:45	ロックアーム継手部分のRピンがはずれ、本体のロッ クが解除されたことにより、二つ折りはしごが落下	現物破損	なし	神奈川	No. 285
2010/4/23	はしご付消防ポンプ自動車	2010/4/21 9:30	油圧ホースが破れ、作動油が流出	現物破損	なし	大阪	No. 284

2010/4/6	半自動体外式除細動器	2010/4/1 8:21	突然モニターが消え再起動不能	なし	なし	和歌山	No. 282
2010/3/19	高規格救急自動車	2010/3/12	イグニッションキースイッチの配線での結線不備によるエンジン始動不能	なし	なし	東京	No. 281
2010/3/10	水槽付き消防ポンプ車	2010/3/5 15:00	泡消火装置Y型ストレーナーの目詰まり	なし	なし	北海道	No. 280
2010/3/10	消防ポンプ車	2010/3/4 19:00	泡消火装置Y型ストレーナーの目詰まりにより、泡消火原液が混合されず正常放射不能	なし	なし	北海道	No. 279
2010/3/10	消防ポンプ車	2010/3/3 9:20	泡消火装置Y型ストレーナーの目詰まりにより、泡消火原液が混合されず正常放射不能	なし	なし	北海道	No. 278
2010/3/9	消防ポンプ車	2010/3/3 8:20	泡消火装置Y型ストレーナーの目詰まりにより、泡消火原液が混合されず正常放射不能	なし	なし	北海道	No. 277
2010/3/2	水槽付き消防ポンプ車	2010/2/25 9:10	ポンプ架装用サブフレームと後部ボディを固定している左右ボルト、ナットの欠損による後部ボディ後下がり	現物破損	なし	三重	No. 276
2010/3/2	救助工作車	2010/1/15 9:00	ウィンチ、クレーン用PTOからの動力伝達装置(プロペラシャフト)の溶接部剥離によるシャフト脱落及び付近ミッションカバー破損	現物破損	なし	愛知	No. 275
2010/3/1	水槽付き消防ポンプ車	2010/1/19 14:30	異材部品折損による後部ボディ後下がり	現物破損	なし	埼玉	No. 274
2010/2/24	水槽付消防ポンプ車	2009/8/28	ポンプ内部のインペラー部が破損	現物破損	なし	大阪	No. 272
2010/2/19	水槽付消防ポンプ車	2010/2/14 16:30	A/Tミッション故障による走行不能	現物破損	なし	神奈川	No. 270
2009/12/24	ポンプ車	2009/12/14 8:35	メインポンプの電磁クラッチ付近から異音	現物破損	なし	福岡	No. 266
2009/12/11	高規格救急車	2009/11/30 9:00	エンジン内のクーリングファンに亀裂	現物破損	なし	愛知	No. 263
2009/11/27	救助工作車	2009/9/28 16:00	固定ウィンチのワイヤーガイド滑車台座固定ボルトが設計荷重に耐えられず破断	現物破損	なし	埼玉	No. 260
2009/10/16	消防用吸管	2009/9/23 13:20	中継送水中に可搬ポンプの吸管先端金具が抜ける	現物破損	なし	千葉	No. 252
2009/9/30	メインストレッチャー	2009/9/20 11:31	車輪固定ボルトが折損	現物破損	なし	神奈川	No. 247
2009/8/28	はしご車	2009/8/25 17:00	屈折はしご装置アウトリガージャッキ補強板の溶接箇所亀裂	現物破損	なし	埼玉	No. 240
2009/8/21	ポンプ車	2009/8/14 16:00	梯子ブラケットの固定レバー溶接部分が折損	現物破損	なし	大阪	No. 239
2009/7/23	はしご車	2009/7/14.22	アウトリガー外箱溶接部に亀裂	現物破損	なし	東京	No. 236

2009/7/22	ストレッチャー	2009/7/18 13:30	サイドアーム固定用ロールピンが抜け出す	なし	患者一名 負傷	大阪	No. 235
2009/7/14	救助訓練確保用滑車	2009/7/2	滑車軸受けが磨耗	現物破損	なし	大阪	No. 233
2009/6/16	ポンプ車	2009/5/24 9:00	ラジエーターの冷却水用配管と配線束が接触して焼損	現物破損	なし	埼玉	No. 228
2009/6/15	はしご車	2009/6/4 11:00	シャシーフレーム側面の一部にひび割れ	現物破損	なし	東京	No. 227
2009/5/25	はしご車	2009/4/9	アウトリガー外箱下部に亀裂	現物破損	なし	東京	No. 225
2009/5/20	高規格救急自動車	2008/10	エンジンオイルの多量消費及びパワーステアリングのオイル漏れ	なし	なし	沖縄	No. 223
2009/4/30	ポンプ車・消防用吸管	2009/4/26 16:46	消防用吸管端部に装着しているねじ式結合金具が離脱し、消火栓から大量の水道水が噴出	なし	なし	大阪	No. 222
2009/4/8	消防車	2009/4/3	後面昇降用足掛けの踏面部が折損	現物破損	なし	神奈川	No. 219
2009/4/6	空気呼吸器	2008/6/4 9:00	陽圧から常圧にした場合に、空気供給弁部分から少量の空気漏れが発生	なし	なし	宮城	No. 218
2009/2/19	ポンプ車	2009/1/14 5:00	P T O (ポンプ運転用の動力取出装置)のポンプシャフト保持用ベアリング受破損	現物破損	なし	大阪	No. 216
2009/2/19	ポンプ車	2007/5/9 21:00	P T O (ポンプ運転用の動力取出装置)電磁クラッチ取付部のギアカバーケース内側破損	現物破損	なし	大阪	No. 215
2009/2/16	はしご車	2009/1/28 11:00	アウトリガー外箱底部に亀裂	現物破損	なし	神奈川	No. 214
2009/2/10	可搬式ウィンチ(重量物排除用器具)	2009/2/9 12:35	アンカーピンが折損	現物破損	なし	福島	No. 213
2009/2/10	可搬消防ポンプ積載装置	2008/11/23 10:30	ポンプテーブルのチェーン結合部ナットが緩み外れる	現物破損	なし	新潟	No. 212
2009/2/5	大型油圧スプレッダー(重量物排除用器具)	2009/2/1 10:00	シリンダーとアームの接続部が破損	現物破損	なし	神奈川	No. 211
2009/1/28	ストレッチャー	08年7月～09年1月	足側金属ヒンジ付近の強化プラスチック部に亀裂(6件)	現物破損	なし	佐賀	No. 209
2008/12/26	はしご車	2008/10/24 10:00	オーバーホール時のシリンダ根元軸取り付けミス及び放水銃結合部タップ穴加工ミス	現物破損	なし	佐賀	No. 206
2008/12/9	ストレッチャー	2008/12/4 11:00	可動式脚部を固定するロックピンの作動不良	なし	なし	神奈川	No. 203
2008/12/4	ストレッチャー	2008/10/20 8:30	キャスト部が破断	現物破損	なし	大阪	No. 202

2008/12/3	ストレッチャー	2008/11/9 19:30	溶接部分が破損	現物破損	なし	北海道	No. 201
2008/11/28	救助工作車	2008/11/2 9:30	梯子収納装置の固定金具破損	現物破損	なし	愛知	No. 200
2008/11/26	水槽付消防ポンプ自動車	2008/10/23 7:30	C F S 発泡が使用不能	なし	なし	大阪	No. 199
2008/11/19	消防車	2008/11/18	エンジンの燃料パイプの加工が不適切	なし	なし	不特定	No. 198
2008/11/4	高規格救急自動車	2008/10/25 16:30	バックドアダンパー上部接続部が脱落	現物破損	なし	愛媛	No. 194
2008/10/28	ストレッチャー	2008/10/22 17:54	メインフレームが変形	現物破損	なし	神奈川	No. 193
2008/10/22	消防車	2008/10/21	動力伝達装置(プロペラシャフト)のヨーク部溶接強度不足	なし	なし	特定7県	No. 192
2008/10/21	放水補助器具(分岐ボールバルブ)	2008/10/15 7:45	分岐の町野式差込式オス金具部の接続ネジが外れる	現物破損	なし	千葉	No. 191
2008/10/14	油圧カッター	2008/9/30 18:00	切断作業中にカッター刃の交差接合部が破損	現物破損	なし	鹿児島	No. 187
2008/10/14	呼吸器	2008/10/7.9	酸素ポンベのそく止弁機能不能	なし	なし	東京	No. 186
2008/10/7	高規格救急自動車	2008/9/17 21:57	スライドドアが全開されない状態(半ドア)で開閉不能	なし	なし	神奈川	No. 185
2008/10/6	高規格救急自動車	2008/10/2 14:00	インバーターからの100V電源配給不能	なし	なし	静岡	No. 184
2008/9/19	水槽付消防ポンプ自動車	2008/8/24 13:15	P T O (エンジンからポンプへ動力を伝達する装置)シャフト保持用ベアリングが破損	現物破損	なし	神奈川	No. 181