

平成 21 年 7 月 30 日

お客様各位

株式会社 **モリタ**
品質保証部



アウトリガ外箱 点検実施について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

首記の件、「はしご車」の点検において、アウトリガ外箱の一部に亀裂／溶接割れが発見されました。

弊社はこの事象に対し、アウトリガ装置を有する対象車両全数を別添の「アウトリガ外箱（前・後）点検要領」により点検することに致しましたこととお知らせいたします。なお、本亀裂はすぐさま進展するものではありませんので、車両は引き続きお使いいただけます。

点検日程につきましては、後日弊社よりご連絡申し上げますが、日程調整に多少時間を要しますので、ご了承願います。

事前に貴消防本部にて点検される場合は、本要領に基づいて実施願います。

なお、貴消防本部にて点検を実施され、異常等が発見された場合のご連絡や、ご確認方法についてのお問合せは下記（No.2）へお願い申し上げます。

敬具

記

1. 点検車両 : はしご車、スノーケル車、高所放水車
2. 連絡先 : (株)モリタ 品質保証部 検査課 (担当=浅井)
電 話 079-568-7938
弊社営業日 7月30日～

8月 9日 (9:00～17:00)

※ なお、8月10日以降は貴消防本部ご担当の弊社事業所・支店へご連絡くださいますようお願いいたします。

以上