

事務連絡
平成22年8月6日

各都道府県消防主管部（課） 殿

消防庁消防・救急課

はしご自動車の不具合に係る情報提供について

上記のことについて、はしご自動車を走行させたところ、一部の車輪のブレーキが機材の不具合等により解除されなかったことにより、タイヤが破裂し運行不能となる事案が発生しましたので、情報提供します。

つきましては、貴都道府県の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、情報提供するとともに、運行前の日常点検の徹底等について配慮されるよう御連絡をお願いいたします。

記

1 事故発生車両

- (1) 年式 平成22年製
- (2) 艀装 株式会社モリタ
- (3) シャシ 日野自動車株式会社
- (4) 車軸形状 前輪1軸、後輪2軸車

2 事案の概要

はしご自動車を朝の運行点検のため、消防庁舎から走行を開始したところ、公道を約250m走行した時点で左最後部の後輪タイヤが破裂し、運行不能となったものである。ジャッキアップして確認したところ、当該後輪のブレーキが解除されていない状態であった。なお、人的被害及び物的被害は、生じなかった。

3 原因

製造メーカー等にて調査中

事務担当 消防庁 消防・救急課 警防係 勇勢係長 堀田事務官 〒100-8927 東京都千代田区霞が関 2-1-2 電話 03-5253-7522（直通） FAX 03-5253-7532 E-mail keibou@ml.soumu.go.jp

はしご自動車の不具合事案の状況

破裂したタイヤの状況（左最後部の車輪）



破裂したタイヤの状況



路面の状況（路面にタイヤ痕が確認できる。）

